

Мониторинги состояния пожарной безопасности

Сектором надзора и профилактики Браславского РОЧС, в сентябре 2025 года проведены мониторинги состояния пожарной безопасности ГУО «Детский сад №1 г.п. Видзы Браславского района», ГУО «Детский сад №2 г.п. Видзы Браславского района», ГУО «Богинский детский сад Браславского района», ГУО «Детский сад №2 г. Браслава», ГУО «Детский сад №3 г. Браслава», ГУО «Детский сад №4 г. Браслава».

В ходе проведения мониторингов выявлены нарушения требований пожарной безопасности («Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования») утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – ОТПБ), Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №82 от 21.12.2021 г. «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – ПМЧС №82), СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» (далее – СН 2.02.03-2019), специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №561 «Об утверждении специфических требований» от 22.08.2019 г. (далее - ПСМ №561)).

По итогам проведения мониторингов, руководству вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений, в которых предложены к исполнению следующие мероприятия:

ГУО «Детский сад №1 г.п. Видзы Браславского района»

- В противопожарном разрыве между зданием детского сада и хозяйственно-бытовым зданием допускается хранение колотых дров (п.16 ОТПБ).

Объект оборудован установками пожарной автоматики (ППКП «АЛАРМ-5/4», имеется СПИ «Молния» №SIM 41720). Обслуживание АПС осуществляет Унитарное предприятие «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО». В ходе проверки работоспособности и исправности системы, нарушений не установлено.

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами государственного учреждения образования «Детский сад №1 г.п.Видзы Браславского района» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства учреждения.

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», на котором присутствовало 6 работников учреждения.

ГУО «Детский сад №2 г.п. Видзы Браславского района»

- оповещатель «Выход», расположенный в подсобном помещении здания над эвакуационным выходом установлен на высоте менее 2,2 м от уровня пола до его нижней части, без защиты от механических повреждений (п. 9 ОТПБ, п.12.12.9 СН 2.02.03);

- ковровые покрытия в детских группах детского сада, расположенные на пути эвакуации не прикреплены к полу (п.6 ПСМ №561).

Объект оборудован установками пожарной автоматики (ППКП «АЛАРМ-5/8», имеется СПИ «Молния» №SIM 41719). Обслуживание АПС осуществляет Унитарное предприятие «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО». В ходе проверки работоспособности и исправности системы нарушений не установлено.

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами государственного учреждения образования «Детский сад №2 г.п.Видзы Браславского района» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства учреждения.

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», на котором присутствовало 5 работников учреждения.

ГУО «Богинский детский сад Браславского района»

- огнетушители переносные размещены навеской на стенах, в детском саду, на высоте более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя (п.9 ОТПБ);
- в помещении котельной не определена категория по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям (п.10 ОТПБ, таблица 1 ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»);
- свето-звуковое устройство расположенное над входом в здание детского сада установлено на высоте менее 2,2 м от уровня пола до его нижней части, без защиты от механических повреждений (п. 9 ОТПБ, п.12.12. СН 2.02.03);
- в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности в разделе «Ответственность работников за нарушение требований пожарной безопасности» в п.81 ссылка на статью 23.56 КоАП Республики Беларусь (п.8 ОТПБ).

Объект оборудован системой пожарной автоматики (ППКП Аларм 8/4, имеется СПИ «Молния» №SIM 15322). В ходе проверки работоспособности и исправности системы нарушений не выявлено. Система находится в работоспособном состоянии. Обслуживание АПС осуществляет РГОО «БДПО».

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами ГУО «ГУО «Богинский детский сад Браславского района» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства учреждения.

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», на котором присутствовало 3 работника учреждения.

ГУО «Детский сад №2 г. Браслава»

- не обеспечена постоянная готовность к применению средств противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: огнетушитель ОП-4 находящийся на входе в лестничной клетке №1 не исправен (стрелка манометра находится на красном делении) (п.п.3.1 п.3 ОТПБ) - устранено в ходе мониторинга;

Объекты оборудованы системой пожарной автоматики (А16/512, имеется СПИ «Молния» №SIM 8827). В ходе проверки работоспособности и исправности системы пожарной автоматики нарушений не выявлено. Система находится в работоспособном и исправном состоянии. Обслуживание системы пожарной автоматики осуществляет УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО».

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом, на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», а также о соблюдении требований пожарной безопасности на рабочих местах и в быту, на котором присутствовало 6 работников учреждения.

ГУО «Детский сад №3 г. Браслава»

- ковры, расположенные в помещении музыкального зала, не закреплены к полу (п. 6 ПСМ №561);
- в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности отсутствует раздел «Режим курения курительных табачных изделий, а также требования к местам для курения и их размещению» (п. 8 ОТПБ, приложение 1 ПМЧС №82);
- самоспасатели, предназначенные для применения работниками, задействованными в реализации плана эвакуации людей при пожаре, размещаются не на рабочих местах (п. 8 ПСМ №561).

Объекты оборудованы системой пожарной автоматики (А16/512, имеется СПИ

«Молния» №SIM 40611). В ходе проверки работоспособности и исправности системы пожарной автоматики нарушений не выявлено. Система находится в работоспособном и исправном состоянии. Обслуживание системы пожарной автоматики осуществляет УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО».

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами ГУО «Детский сад №3 г. Браслава» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства учреждения.

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом, на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», а также о соблюдении требований пожарной безопасности на рабочих местах и в быту, на котором присутствовало 5 работников учреждения.

ГУО «Детский сад №4 г. Браслава»

- не обеспечена постоянная готовность к применению средств противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей знаками пожарной безопасности (п.п.3.1 п.3 ОТПБ);

- переносной огнетушитель, расположенный в административном здании на 2 этаже, размещен на высоте более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя (п. 9 ОТПБ)

- не организована подготовка работников (заведующий – Синица Милана Викторовна, ответственный за пожарную безопасность – Маслякова Татьяна Владимировна), по программам пожарно-технического минимума №1 (п.п. 3.2. п.3 ОТПБ; п.15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере ПМЧС №82);

- ковер на выходе из здания детского сада не закреплен к полу (п. 6 ПСМ №561)

- в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности отсутствует раздел «Порядок и периодичность очистки дымовых труб (каналов)» (п. 8 ОТПБ, приложение 1 к ПМЧС №82);

Объекты оборудованы системой пожарной автоматики (С 2000-4, имеется СПИ «Молния» №SIM 41400). В ходе проверки работоспособности и исправности системы пожарной автоматики нарушений не выявлено. Система находится в работоспособном и исправном состоянии. Обслуживание системы пожарной автоматики осуществляет УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО».

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами ГУО «Детский сад №4 г. Браслава» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства учреждения.

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом, на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», а также о соблюдении требований пожарной безопасности на рабочих местах и в быту, на котором присутствовало 4 работника учреждения.

МЧС напоминает: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону 101 либо 112.